

REGISTRO DELLE CERTIFICAZIONI CE DIRETTIVA
ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL - O.N. 1820

| N° | DATI IMPIANTO | | | | | DATI COSTRUZIONE | | | RAGIONE SOCIALE INSTALLATORE | DATI INTERVENTO EFFETTUATO | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------|--------|------------------|---------------|------|---------------------------------|----------------------------|-------------|----------|------------------|
| | MATR. / N° FABBR. | UBICAZIONE | COMUNE | CAP | AZION. | MARCA | CERT. DI TIPO | MOD. | | INTERV. | R. PROVA N° | ESITO | DATA CERTIFICATO |
| 1 | N° ML 158 | Viale San Martino 261 | Messina | 98123 | Ele. | NC Ascensori | | Sem. | NC Ascensori | All. VIII | 190119/1-ME | Positivo | 21/01/2019 |
| 2 | N° 2761 | Via Maregrossso | Messina | 98100 | Ele. | Sicilift | | Aut. | Sicilift | All. VIII | 190403/1-ME | Positivo | 05/04/2019 |
| 3 | N° 2763 | Via Maregrossso | Messina | 98100 | Ele. | Sicilift | | Aut. | Sicilift | All. VIII | 190403/2-ME | Positivo | 05/04/2019 |
| 4 | N° 2762 | Via Maregrossso | Messina | 98100 | Ele. | Sicilift | | Aut. | Sicilift | All. VIII | 190405/1-ME | Positivo | 06/04/2019 |
| 5 | N° 2764 | Via Maregrossso | Messina | 98100 | Idr. | Sicilift | | Aut. | Sicilift | All. V | 190405/2-ME | Positivo | 06/04/2019 |
| 6 | N° 1772 | Via S. Maria dell'Arco 36 | Messina | 98100 | Ele. | Same | | Aut. | Same srl | All. VIII | 190608/1-ME | Positivo | 10/06/2019 |
| 7 | N° 53555 | Via Berlinguer | Gaggi (ME) | 98030 | Ele. | Spanò & Spanò | | Aut. | Spanò & Spanò | All. VIII | 190603/1-ME | Positivo | 17/06/2019 |
| 8 | N° 0006/2019 | Via B. Croce 24 | Barcellona P.G. (ME) | 98051 | Idr. | Meccano Lift | | Sem. | Meccano Lift | All. VIII | 190904/1-ME | Positivo | 06/09/2019 |
| 9 | N° 0007/2019 | Via A. Gentileschi 16 | Barcellona P.G. (ME) | 98051 | Idr. | Meccano Lift | | Aut. | Meccano Lift | All. VIII | 190909/1-ME | Positivo | 11/09/2019 |
| 10 | N° ML 159 | Lung. Falcone e Borsellino 6/7 | S. Teresa di Riva (ME) | 98028 | Ele. | NC Ascensori | | Aut. | NC Ascensori | All. VIII | 191120/1-ME | Positivo | 25/11/2019 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | |