

REGISTRO DELLE CERTIFICAZIONI CE DIR 95/16/CE e smi
ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL - O.N. 1820

N°	DATI IMPIANTO					DATI COSTRUZIONE			RAGIONE SOCIALE INSTALLATORE	DATI INTERVENTO EFFETTUATO			
	MATR. / N° FABBR.	UBICAZIONE	COMUNE	CAP	AZION.	MARCA	CERT. DI TIPO	MOD.		INTERV.	R. PROVA N°	ESITO	DATA ATTESTATO
1	N° K2-80278	Via Umberto I, 155	Barcellona P.G. (ME)	98051	Idr.	K2 Ascensori		Aut.	K2 Ascensori Srl	All. X	120217/1-ME	Positivo	17/02/2012
2	N° 215	Via Circonvallazione, 15	Palagonia (CT)	95046	Idr.	Nuova Cima Lift		Aut.	Nuova Cima Lift	All. X	120306/1-ME	Positivo	06/03/2012
3	N° 2778	Via A. De Gasperi pal. 1	Rometta (ME)	98043	Ele.	Thyssenkrupp		Aut.	Thyssenkrupp Elevator Italia	All. X	120228/2-ME	Positivo	20/03/2012
4	N° 13114	Via V. Emanuele, 257	Letojanni (ME)	98037	Idr.	Spanò & Spanò		Aut.	Spanò & Spanò	All. X	120420/1-ME	Positivo	20/04/2012
5	N° 292/06/11	Via Lago Grande, 88 C2	Messina	98100	Idr.	Cama		Aut.	ama snc di Borgia Dario & Claudio	All. X	120516/1-ME	Positivo	16/05/2012
6	N° VA2611	P.za Maria S.S. Provvidenza, 1	Montalbano E. (ME)	98065	Idr.	Sicilian A.		Aut.	Sicilian Ascensori	All. X	120710/1-ME	Positivo	17/07/2012
7	N° 118717	Via Pirandello, 1	Milazzo (ME)	98057	Idr.	Monitor		Aut.	Leto Ascensori S.r.l.	All. X	120720/1-ME	Positivo	20/07/2012
8	N° 118718	Via Pirandello, 1	Milazzo (ME)	98057	Idr.	Monitor		Aut.	Leto Ascensori S.r.l.	All. X	120720/2-ME	Positivo	20/07/2012
9	N° 118719	Via Pirandello, 1	Milazzo (ME)	98057	Idr.	Monitor		Aut.	Leto Ascensori S.r.l.	All. X	120720/3-ME	Positivo	20/07/2012
10	N° 118720	Via Pirandello, 1	Milazzo (ME)	98057	Idr.	Monitor		Aut.	Leto Ascensori S.r.l.	All. X	120720/4-ME	Positivo	20/07/2012
11	N° 13974	Via Moleti, 78	Barcellona P.G. (ME)	98051	Idr.	K2 Ascensori		Aut.	K2 Ascensori Srl	All. X	120912/1-ME	Positivo	14/09/2012
12	N° 1728	Via Nazionale, 613	Villafranca T. (ME)	98049	Idr.	Same		Aut.	Same Srl	All. X	120917/1-ME	Positivo	25/09/2012